

Vi arbejder for:



Sekretariatet for
**Ecodesign og
Energimærkning**
af Produkter

Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016

Rapporten er udarbejdet af Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter, marts 2017

Bredbjergvej 44
5230 Odense M
Tlf.: 43 30 50 20
Fax.: 43 30 50 29

Ekspeditionstid:
Man.-tors. 9.00-16.00
Fre. 9.00-15.30

sekretariat@eco-energimaerke.dk
www.ens.dk
CVR-nr. 59 77 87 14
EAN-nr. 5798000020009

Introduktion

Produkter, der er omfattet af EU's energimærkningsordning, skal være forsynet med et synligt energimærke, når de udstilles til salg i en butik. Formålet med ordningen er at gøre det nemmere for forbrugeren at vælge de mest energieffektive produkter.

Formål

Energistyrelsen fører løbende tilsyn med, at energimærkningen i de danske butikker lever op til kravene. Butikskontrollen har til formål at vurdere, om butikkerne viser energimærkerne korrekt for de relevante energirelaterede produkter, som er udstillet til salg i offentligt tilgængelige butikslokaler.

Metode

Energistyrelsen har udviklet en metode til udvælgelse af butikker til butikskontrollen, således at et repræsentativt udsnit af produkters energimærkning i forhold til det reelle salg bliver kontrolleret. Metoden er udviklet med løbende inddragelse af en følgegruppe bestående af Dansk Erhverv, FEHA, Forbrugerrådet TÆNK og Det Økologiske Råd.

Følgegruppen har sat en målsætning på max 10 % fejl med energimærkning af produkter i fysiske butikker.

Butikskontrollen omfatter produkter indenfor produktgrupperne hvidevarer, forbrugerelektronik og bygningskomponenter. Disse produkter kan alle købes som hyldevarer, og ansvaret for synlig energimærkning påhviler forhandleren. Udarbejdelsen af selve energimærket påhviler producenten/importøren, som skal stille energimærket til rådighed for forhandleren.

Butikskontrollen er udført i fysiske butikker. Da der gælder andre regler for webshops, er disse ikke medtaget.

Udvælgelse af butikker til kontrol

Butikskontrollen er udført i hvidevare- og elektronikbutikker, køkkenforhandlere, supermarkeder og byggemarkeder. På baggrund af salgstal for de forskellige produktgrupper er butikker udtrukket tilfældigt til stikprøvekontrol. Udtrækningen er foretaget på en sådan måde, at stikprøverne er geografisk repræsentativt i forhold til befolkningsfordelingen i landet.

Butikskontrollens resultater

I butikskontrollen 2016 er der i alt besøgt 51 butikker, hvori der tilsammen er ført kontrol med energimærkningen på 5.631 produkter. Ud af de 5.631 produkter var der fejl med visningen/placeringen af energimærkningen på 1.093. Dette giver en fejlprocent på 19 %.

Af de 1.093 fejl udgør 817 (75 %) helt manglende energimærkning, hvilket gør manglende energimærkning til den hyppigste fejltype. De resterende 276 fejl kategoriseres som "øvrige fejl", som omfatter fejlplacering, sort/hvid energimærker, forkerte størrelser på energimærket m.m. 65 % af de "øvrige fejl" består af fejlplacering af energimærket, hvor energimærket er placeret andre steder end på fronten eller ovenpå produktet, f.eks. indeni eller på siden af produktet.

Ni af de 51 butikker (18 %) har slet ingen energimærker på deres produkter. To af de 51 butikker (4 %) har energimærket samtlige deres produkter.

Energistyrelsen har fulgt butikskontrollen op med underretninger, kontrolbesøg og påbud til butikker, som havde mere end 10 pct. fejl med udstillingen af energimærkningen. Alle butikker har efterfølgende rettet op.

Under kontrolbesøgene har Energistyrelsens kontrollant ydet vejledning om korrekt energimærkning. Både ved første og andet besøg er en vejledning i korrekt energimærkning udleveret til butikkerne. Butikkerne er genbesøgt op til to gange.

I tabellen nedenfor er resultater fra alle kontrolrunder præsenteret.


Tabel 2. Resultater for hver kontrolrunde

Butikskontrol 2016	1. kontrolrunde	2. kontrolrunde	3. kontrolrunde
Antal kontrollerede produkter	5.631	4.013	118
Antal fejl på produkter	1.093	300	0
Andel produkter med fejl	19 %	8 %	0 %
Antal kontrollerede forhandlere	51	36	5
Antal forhandlere med fejl	38	9	0
Andel forhandlere med fejl	75 %	25 %	0 %

Generelt set er der færre fejl med mærkningen for de produktgrupper, der har været omfattet af krav om energimærkning i længst tid. Der er således flest fejl med de nyeste mærker, fx emhætter.

Af nedenstående figur 1 ses fejlprocenterne fordelt på produkttyper.

Figur 1. Andel af mangelfuld energimærkning pr. produktkategori




Note til figur 1: Mobile klimaanlæg, luft til luft-varmepumper, vinkøleskabe og vaske-/tørremaskiner har været inkluderet i kontrollen, men ses ikke medtaget i figuren. Dette skyldes at disse produkter kun er set udstillet i begrænset omfang under kontrollen, og dermed ikke udtrykker det generelle billede af energimærkningen for produktgrupperne.

Generelt ses en tendens til at virksomhedsstrukturen for den enkelte butik har en betydning for efterlevelsen af reglerne om synlig energimærkning.

Af nedenstående figur 2 ses andelen af fejl ved første kontrolrunde fordelt på ejerforhold/virksomhedstype for butikkerne.

Figur 2. Beståede butikker inddelt efter virksomhedstype i første kontrolrunde



Vi arbejder for:



Fremtidig indsats

Butikskontrollen 2016 viser, at der forsat er et stykke vej til, at målsætningen om max 10 % fejl med energimærkningen er nået.

Energistyrelsen har efter kontrollen foretaget telefoninterview med en række butikker, hvor der er spurgt ind til deres ønsker og behov for yderligere vejledning. Baseret på fejltypen og input fra interview har Energistyrelsen defineret følgende fokuspunkter for det fremtidige arbejde med energimærkning i butikker:

- Et større fokus på, at energimærket er lovpligtigt i alle materialer.
- Højere grad af offentliggørelse af tilsynsresultater.
- En mere visuel vejledning til overholdelse af reglerne, med billedeksempler på typiske fejl, og hvordan disse rettes op.

Energistyrelsen vil involvere følgegruppen i arbejdet med bedre vejledning af butikkerne.

Hertil vil der i 2017 gennemføres en ny butikskontrol efter den samme metode. Proceduren for udstedelse af påbud er forud for kontrollen i 2016 blevet strammet op.